



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ул. Курнатовского, 71, корп. 3, г. Чита, 672012, тел./факс 8(3022) 212-290, 212-298, 212-295

e-mail: so.zaso@mail.ru, www.sozaso.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций

28 июля 2025 г.

№ 12-25

г. Чита

Присутствовали:

- Председатель Дисциплинарного комитета СО ЗАСО Вшивков С.Б.
- члены комитета: Трушин В.И., Турков О.В.

Приглашенные:

- Палагин Григорий Сергеевич – Председатель Правления СО ЗАСО.
- Крепакова Ольга Юрьевна – начальник Инспекционного отдела СО ЗАСО.
- Рудановский Егор Сергеевич – ведущий специалист Инспекционного отдела СО ЗАСО.
- Гуликян Мамука Вартазарович – генеральный директор ООО «Успех-с».
- Крикунов Евгений Сергеевич – начальник хозяйственного отдела ГУЗ «ДКМЦ г. Чить».
- Романишина Марина Витальевна – ведущий юрисконсульт ГУЗ «ДКМЦ г. Чить».

Повестка:

1. О рассмотрении обращения ГУЗ «ДКМЦ г. Чить» в отношении члена СО ЗАСО ООО «Успех-с».

Вопрос 1.

Слушали:

1. Информацию начальника Инспекционного отдела СО ЗАСО Крепаковой О.Ю. о рассмотрении обращения ГУЗ «ДКМЦ г. Чить» в отношении члена СО ЗАСО ООО «Успех-с», которая доложила членам Дисциплинарного комитета:

- о выявленных нарушениях в ходе проведения внеплановой проверки согласно приказу СО ЗАСО № 20-а от 21.07.2025 г. по Государственному контракту № 110-24 от 26.04.2024 г.: На данном этапе выполняемых работ установлены следующие нарушения:

- в моющихся кабинетах потолок «Армстронг» не соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20»;
- в кабинетах на стенах уложена кафельная плитка разных оттенков, а также имеются явные следы повреждения плитки в виде окалин;
- установка перил на лестничных маршах не соответствует требованиям п.5.2.5 ГОСТа 25772-2021: «Конструкцию ограждений следует надежно крепить к несущему основанию с помощью крепежных изделий»;
- при проведении работ по монтажу канализационных стояков, повреждены плиты междуэтажных перекрытий с оголением несущей арматуры.

Решили:

1. В соответствии с пунктом 3.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия СО ЗАСО в связи с выявленными нарушениями применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания сроком до 20 календарных дней члену СО ЗАСО:

Протокол Дисциплинарного комитета от 28.07.2025 г. № 12-25

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН	Уровни ответственности		В.т.ч, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
			КФ ВВ	КФ ОДО	
1	ООО «Успех-с»	7536048783			нет

2. Вынести на следующее заседание Дисциплинарного комитета СО ЗАСО вопросы:


2.1. об исполнении Предписания следующим членом Ассоциации:

- ООО «Успех-с» ИНН 7536048783.

Председатель Дисциплинарного комитета
СО ЗАСО

С.Б. Вшивков

Верно
Исполнительный
директор СО ЗАСО



С.И. Литовченко